

Buon pomeriggio, si allegano documenti di manutenzione eseguita.

Calzolari Fabrizio

✘ **S.S.Antincendi di Calzolari F. e Togni C. snc**

Sede legale/sede Amministrativa : Via S.Ubaldo,61 Monsano 60030

P.I./C.F. 02207220423

Tel./Fax. 0731202623

SDI: SUBM70N

Email : tecnico@ssantincendi.com



"Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail"

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Protezione dei dati Personali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail ssa@ssamntincendi.com

The information in this e-mail (which includes any files transmitted with it) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please notify us immediately, destroy any copies and delete it from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright in this e-mail and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this e-mail or such documents

INT. N. C-0784

DITTA MANUTENTRICE
S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI FABRIZIO E TOGNI GARDENIO S.N.C.
VIA SANT'UBALDO, 61 60030 MONSANO

CLIENTE ISS PAZZINI
DATA 26/11/2023
LUOGO SEMGALLIA

CONTROLLO

LETTURE PRESSIONI MANOMETRI - BAR

MANOMETRO 1 <u>7</u>	MANOMETRO 2 <u>/</u>	MANOMETRO 3 <u>/</u>	MANOMETRO 4 <u>/</u>	MANOMETRO 5 <u>/</u>	MANOMETRO 6	MANOMETRO 7	MANOMETRO 8	MANOMETRO 9	MANOMETRO 10
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

CONTROLLO SETTIMANALE	POSITIVO		NEGATIVO		DESCRIZIONE	POSITIVO		NEGATIVO		VALORI		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Prova partenza pompa 1 <u>PILOTA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	BAR <u>55</u>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Prova partenza pompa 2 <u>ELETT 1</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	BAR <u>55</u>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Prova partenza pompa 3 <u>ELETT 2</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	BAR <u>3</u>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Riavvio manuale motore diesel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Controllo liquidi, perdite, temperature	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Riscaldatore <u>AMBIENTE</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

CONTROLLO MENSILE	POSITIVO		NEGATIVO		DESCRIZIONE	POSITIVO		NEGATIVO	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Stato batterie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTROLLO TRIMESTRALE	POSITIVO		NEGATIVO		DESCRIZIONE	POSITIVO		NEGATIVO		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Alimentazione elettrica secondaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Funzionalità valvole	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Funzionalità flussostato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Condizione ricambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTROLLO SEMESTRALE	POSITIVO		NEGATIVO		DESCRIZIONE	POSITIVO		NEGATIVO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Funzionamento valvole di allarme sprinkler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTROLLO ANNUALE	POSITIVO		NEGATIVO		DESCRIZIONE	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Portata pompa 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Portata pompa 2
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Portata pompa 3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Verifica allarme marcato avviamento motore diesel
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Verifica valvola a galleggianti
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Verifica e manutenzione camera di sedimentazione e filtri

CONTROLLO TRIENNALE	POSITIVO		NEGATIVO		DESCRIZIONE	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Controllo serbatoi
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Valvole di intercettazione
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Valvole di allarme
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Valvole di non ritorno

CONTROLLO DECENNALE	POSITIVO		NEGATIVO		DESCRIZIONE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MANUTENZIONE COME DA NORMA UNI EN 12845

S.S. ANTINCENDI - Via S. Ubaldo n. 61 - Tel. e Fax 0731.202623 - 60030 Monsano (An)

Annotazioni: UN VASO DI ESPANSIONE DA SOSTITUIRE, UN MANOMETRO DA SOSTITUIRE, BATTERIA QUADRO ALLARMI DA SOSTITUIRE 12V 18AH MISURATURE DI PORTATA DA REVISIONARE POMPA N°2 DA REVISIONARE

Manutenzione effettuata da: PRINCIPALI N. _____

Firma Tecnico
[Signature]

Firma Committente



UNIVERSO

Gli Specialisti dell'Antincendio



Tecnico: C PRINCIPI MICHELE
DAVIDE RIBATTI

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA 0000109878

N° Intervento C -0615 \ 2024 del 8-2024

Riepilogo Componenti

Articolo	Nr	
ALIMENTAT. SUPPL.	4	
ALTOPARLANTI-I.D.F	124	
BATTERIE TAMP.	10	
CENTRALE ANTINC.	1	
G. ELETTROGENO	1	
G. IDRICO ANTINC.	1	
ILL. EMERGENZA	1	
IMP. DI DIFF. SONORA	1	
IMP. RILEV. INCENDIO	1	
LAMP. EMERGENZA	186	
PULSANTE ALLARME	25	
RILEV. PUNT. DI FUMO	53	
RILEVATORE GAS	7	
SEGN. OTT/ACUSTICO	27	
VALVOLA METANO	2	

Materiali/Servizi accessori

Articolo	Q.tà	Note

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
IMP. RILEV. INCENDIO		CONTROLLO	1				OK	
CENTRALE ANTINC.		CONTROLLO	1	AM8200		PORTINERIA	OK	IMPIANTO SPEGNIMENTO ESCLUSO IN QUANTO FUORI SERVIZIO
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2021	CENTRALE...	OK	
RILEV. PUNT. DI FUMO		CONTROLLO	53				OK	TUTTI DA REVISIONARE UNI11224 P.11
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S11		CUCINA GRANDE	KO	DA SOSTITUIRE
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S14		CUCINA GRANDE	KO	DA SOSTITUIRE
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S17		CUCINA GRANDE	KO	DA SOSTITUIRE
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S32	1-2021	CUCINA PANIFICAZIONE	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S29	1-2021	CUCINA AZZURRA	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S35		AULA CHIMICA	KO	DA SOSTITUIRE
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S38		AULA MICROSCOP	KO	DA SOSTITUIRE
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M12		P4	KO	CARCASSA ROTTA
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M14		P3	OK	

Tecnico: C PRINCIPI MICHELE
DAVIDE RIBATTI

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA 0000109878

N° Intervento C -0615 \ 2024 del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M15		P2	KO	CARCASSA ROTTA
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 1		P1 SEGRETERIA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 2		P1 UFFICI	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 4		P1 ATRIO	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 6		P1 SCALE EMERGENZA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M11		P1 CORR UFFICI	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M10		P1 AULA DOCENTI	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 9		P1 SCALA EMERG...	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 7		P1 ATRIO	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M17		P1 PLESSO B	OK	CARTELLO MANCANTE
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M18		P1 PLESSO B	OK	CARTELLO MANCANTE
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M22		PT AULE PLESSO E	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M24		PT AULE PLESSO E	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 1		PT RECEPTION	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M21		PT US UFF PLESSO A	KO	GUASTO
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M20		PT CORR LAVANDERIA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 2		PT SALA CENTRALE	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 4		PT CORR MAGAZZINO	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 5		PT LAB SHOW COOKING	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 7		PT CUCINA BLU	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 8		PT LAB PASTICCERIA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 9		PT SALA BAR	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M19		PT INGRESSO 3	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PIANO 4	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PIANO 3	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PIANO 2	KO	GUASTO
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L1M17	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L1M18	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M7	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M9	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M10	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M11	KO	GUASTO

Tecnico: C PRINCIPI MICHELE
DAVIDE RIBATTI

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA 0000109878

N° Intervento C -0615 \ 2024 del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M4	KO	GUASTO
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M1	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M6	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M2	KO	GUASTO
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M19	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M7	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M8	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M9	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M1	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M2	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M4	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M5	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M20	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M21	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M22	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M24	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT ARCHIVIO INTERNA	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT ARCHIVIO ESTERNA	OK	
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L1M28		PT RECEPTION	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2019	ALIM PT RECETION	KO	DA SOSTITUIRE
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L1M25		PT CORR. CUCINA	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2019	ALIM CORR CUCINA PT	KO	DA SOSTITUIRE
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L1M26		PT CAVEDIO PLESSO E	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2019	ALIM CAVEDIO PT	KO	DA SOSTITUIRE
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L2M13		P1 SCALA TETTO	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2021	ALIM SCALA TETTO P1	OK	
VALVOLA METANO		CONTROLLO	2			ESTERNO	OK	
IMP. DI DIFF. SONORA		CONTROLLO	1				OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	50			PIANO TERRA	OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	50			PIANO PRIMO	OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	8			PIANO SECONDO	OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	8			PIANO TERZO	OK	

Tecnico: C PRINCIPI MICHELE
DAVIDE RIBATTI

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA 0000109878

N° Intervento C -0615 \ 2024 del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	8			PIANO QUARTO	OK	
ILL. EMERGENZA		CONTROLLO	1				OK	
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	99			PIANO TERRA	OK	N 31 GUASTE
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	61			PIANO PRIMO	OK	N 12 GUASTE
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	10			PIANO SECONDO	OK	N 5 GUASTE
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	9			PIANO TERZO	OK	N 1 GUASTA
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	7			PIANO QUARTO	OK	
G. IDRICO ANTINC.		CONTROLLO	1			INTERRATO	OK	VEDI FOGLIO TECNICO
G. ELETTROGENO		CONTROLLO	1			ESTERNO	OK	QUADRO INTERRUTTORE ESTERNO DA SOSTITUIRE

NOTE PER AMMINISTRAZIONE:

NOTE RISERVATE AL CLIENTE:

SENIGALLIA

23/08/2024



Luogo

Data

Firma Manutentore

Timbro e Firma Cliente



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)

Tel. e Fax 0731.202623

C.F. / P.IVA 02207220423

www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454

Togni C. 339.4123170



Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 4 di 4

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 ANCONA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del 8-2024

Riepilogo Componenti

Articolo	Nr	
EST. CO2 KG5	14	
EST. POLVERE KG 6	45	
IDR. UNI 45 mt 20	15	
IDR. UNI 45 mt 25	7	
MAN. ANTIP. DOPPIO	48	
MAN. ANTIP. SINGOLO	15	
PORTA REI 1 ANTA	14	
PORTA REI 2 ANTE	42	
PORTONE SCORR. REI	6	

Materiali/Servizi accessori

Articolo	Q.tà	Note

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
EST. POLVERE KG 6	0/1	CONTROLLO	1	28638	5-2013	CORR.SEGRET.	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/2	REVISIONE	1	39512	5-2015	CORR.SEGRET.	KO	COLLAUDO 2025
EST. POLVERE KG 6	0/3	CONTROLLO	1	25648	5-2013	CORR.SEGRET.	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/4	CONTROLLO	1	24334	5-2013	CORR.SEGRET.	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. CO2 KG5	0/5	CONTROLLO	1	310149	5-2016	RECEPTION	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/6	CONTROLLO	1	24296	5-2023	BAR RECEPTION	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/7	CONTROLLO	1	46541	11-2022	SALA INCONTRI	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/8	CONTROLLO	1	2557	5-2012	UFFICI	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/9	CONTROLLO	1	3535	5-2012	UFFICI	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/10	CONTROLLO	1	46477	11-2022	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/11	CONTROLLO	1	25348	5-2014	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/12	CONTROLLO	1	25432	5-2013	RETRO BAR	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE, OCCORRE PIEDISTALLO
EST. POLVERE KG 6	0/13	CONTROLLO	1	25387	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/14	CONTROLLO	1	3920	5-2012	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. CO2 KG5	0/15	CONTROLLO	1	310143	5-2016	LAB.CHIMICA 2	OK	
EST. CO2 KG5	0/16	CONTROLLO	1	310131	5-2016	LAB.CHIMICA 1	OK	
EST. CO2 KG5	0/17	CONTROLLO	1	157025	5-2012	SALA AZZURRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/18	CONTROLLO	1	24762	5-2008	SALA AZZURRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/19	CONTROLLO	1	25530	5-2008	SALA AZZURRA	OK	

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 ANCONA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
EST. CO2 KG5	0/20	CONTROLLO	1	13205	5-2012	PANIFICAZIONE	OK	
EST. CO2 KG5	0/21	CONTROLLO	1	179214	5-2012	CUCINA AZZURRA	OK	
EST. CO2 KG5	0/22	CONTROLLO	1	12791	5-2012	CUCINA PROG 92	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/23	CONTROLLO	1	36872	5-2015	CUCINA PROG 92	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. CO2 KG5	0/24	CONTROLLO	1	2785	5-2008	CUCINA GRANDE	OK	
EST. CO2 KG5	0/25	CONTROLLO	1	301133	5-2016	CUCINA GRANDE	OK	
EST. CO2 KG5	0/26	CONTROLLO	1	651388	5-2021	CUCINA GRANDE	OK	
EST. CO2 KG5	0/27	CONTROLLO	1	651362	5-2021	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/28	CONTROLLO	1	19493	4-2020	PASTICCERIA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/29	CONTROLLO	1	24290	5-2013	AULA CUCINA RIC.	KO	FUORI NORMA,DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/30	CONTROLLO	1	23745	5-2008	AULA CUCINA RIC.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/31	REVISIONE	1	28265	5-2006	CORR.SEGRET.	KO	DA SOSTITUIRE FINE VITA
EST. POLVERE KG 6	1/32	REVISIONE	1	29839	5-2006	CORR.SEGRET.	KO	SOSTITUIRE FINE VITA
EST. POLVERE KG 6	1/33	CONTROLLO	1	25653	5-2013	CORR.SEGRET.	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	1/34	CONTROLLO	1	87457	5-2016	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/35	CONTROLLO	1	25034	5-2013	BIBLIOTECA	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. CO2 KG5	1/36	CONTROLLO	1	255144	5-2015	CORRIDOIO	OK	
EST. CO2 KG5	1/37	CONTROLLO	1	12805	5-2012	VIC.LOC.FOTOC.	OK	
EST. CO2 KG5	1/38	CONTROLLO	1	12815	5-2012	LOCALE FOTOC.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/39	REVISIONE	1	63770	5-2006	CORR. LAB.	KO	SOSTITUIRE FINE VITA
EST. POLVERE KG 6	1/40	CONTROLLO	1	25612	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE,MANCA CARTELLO
EST. POLVERE KG 6	1/41	REVISIONE	1	430128	11-2021	CORRIDOIO	KO	DA REVISIONARE
EST. POLVERE KG 6	1/42	REVISIONE	1	63460	5-2006	CORRIDOIO	KO	SOSTITUIRE FINE VITA
EST. POLVERE KG 6	1/43	REVISIONE	1	64492	5-2006	CORRIDOIO	KO	SOSTITUIRE FINE VITA
EST. POLVERE KG 6	1/44	CONTROLLO	1	26011	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE MANCA CARTELLO
EST. POLVERE KG 6	1/45	CONTROLLO	1	25220	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	2/46	CONTROLLO	1	46829	11-2022	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	2/47	CONTROLLO	1	23657	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	2/48	CONTROLLO	1	23662	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE,OCORRE PIEDISTALLO
EST. POLVERE KG 6	3/49	CONTROLLO	1	27577	5-2014	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	3/50	CONTROLLO	1	25853	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	3/51	CONTROLLO	1	25859	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 ANCONA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
EST. POLVERE KG 6	4/52	CONTROLLO	1	24555	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	4/53	CONTROLLO	1	33437	11-2019	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	4/54	CONTROLLO	1	25513	5-2013	CORRIDOIO	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/57	CONTROLLO	1	13673	5-2007	PALESTRA	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/58	CONTROLLO	1	6484	5-2021	PALESTRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/59	CONTROLLO	1	799	5-2019	PALESTRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/60	CONTROLLO	1	25668	5-2013	PALESTRA	KO	FUORI NORMA DA COLLAUDARE
EST. POLVERE KG 6	0/63	CONTROLLO	1	3353	5-2007	GRUPPO ELETTROGENO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/1	REV. IDRANTI	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	SOSTITUIRE NORMOKIT
IDR. UNI 45 mt 20	0/2	REV. IDRANTI	1		7-2021	CORR. PANIFIC.	OK	MODIFICARE POSIZIONE
IDR. UNI 45 mt 20	0/3	COLL. IDR.	1		5-2019	CORR. CUCINA	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 20	0/4	REV. IDRANTI	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	LASTRA 23,5X45 DA SOSTITUIRE
IDR. UNI 45 mt 25	0/5	COLL. IDR.	1		5-2019	CORRIDOIO	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 20	0/6	COLL. IDR.	1		5-2020	BAR RECEPTION	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 20	0/7	REV. IDRANTI	1		7-2021	SEGRETERIA	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	0/8	COLL. IDR.	1		5-2019	CORR.SEGRET.	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 25	1/9	COLL. IDR.	1		5-2019	CORRIDOIO	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 20	1/10	REV. IDRANTI	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	1/11	REV. IDRANTI	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	1/12	COLL. IDR.	1		5-2019	CORRIDOIO	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 20	1/13	COLL. IDR.	1		5-2019	CORRIDOIO	KO	DA COLLAUDARE SOSTITUIRE RUBINETTO
IDR. UNI 45 mt 20	1/14	COLL. IDR.	1		5-2019	CORR. UFFICI	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 25	1/15	REV. IDRANTI	1		7-2021	CORR. UFFICI	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	2/16	COLL. IDR.	1		5-2019	CORRIDOIO	KO	DA COLLAUDARE MANCA LASTRA X NORMOKIT
IDR. UNI 45 mt 25	3/17	COLL. IDR.	1		5-2019	CORRIDOIO	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 25	4/18	COLL. IDR.	1		5-2019	CORRIDOIO	KO	DA COLLAUDARE
IDR. UNI 45 mt 20	0/19	CONTROLLO...	1		5-2020	EST. PALESTRA	KO	IDRANTE E LANCIA MANCANTI
IDR. UNI 45 mt 20	0/20	CONTROLLO...	1		7-2021	EST. PALESTRA	KO	IDRANTE, LANCIA E CARTELLO MANCANTI
IDR. UNI 45 mt 20	0/21	CONTROLLO...	1		7-2021	EST. PALESTRA	KO	IDRANTE E LANCIA MANCANTI
IDR. UNI 45 mt 20	0/22	REV. IDRANTI	1		5-2020	EST. PALESTRA	KO	BUCA
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/1	CONTROLLO	1			BAR	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/2	CONTROLLO	1			BAR	OK	

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 ANCONA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE 0000109875

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/3	CONTROLLO	1			AULA MAGNA BAR	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/4	CONTROLLO	1			BAR	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/5	CONTROLLO	1			SEGRETERIA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/6	CONTROLLO	1			INGRESSO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/7	CONTROLLO	1			INGRESSO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/8	CONTROLLO	1			INGRESSO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/9	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/10	CONTROLLO	1			CORR.SEGRET.	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/11	CONTROLLO	1			INT. ARCHIVIO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/12	CONTROLLO	1			CORR.SEGRET.	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/13	CONTROLLO	1			BAR	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/14	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/15	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/15,5	CONTROLLO	1		5-2022	BAGNO DISABILI	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/16	CONTROLLO	1			INGRESSO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/17	CONTROLLO	1			INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/18	CONTROLLO	1			INGRESSO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/19	CONTROLLO	1			INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/20	CONTROLLO	1			INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/21	CONTROLLO	1			INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/22	CONTROLLO	1			BAR-SALA INCON.	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/23	CONTROLLO	1			SALA AZZURRA	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/24	CONTROLLO	1			SALA AZZURRA	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/25	CONTROLLO	1			PANIFICAZIONE	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/26	CONTROLLO	1			CUCINA AZZURRA	OK	TOCCA A TERRA
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/27	CONTROLLO	1			CORR. CUCINA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/28	CONTROLLO	1			CUCINA GRANDE	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/29	CONTROLLO	1			CUCINA PICCOLA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/30	CONTROLLO	1			RICEVIMENTO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/31	CONTROLLO	1			RICEVIMENTO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/32	CONTROLLO	1			RICEVIMENTO	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/33	CONTROLLO	1			CORR.SC.EMER.	OK	TOCCA A TERRA CAUSA INFISSE

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 ANCONA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/34	CONTROLLO	1			SCALE EMERGENZA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	1/34,5	CONTROLLO	1		5-2022	BAGNO DISABILI	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/35	CONTROLLO	1			CORR. UFFICI	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/36	CONTROLLO	1			CORR. UFFICI	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/37	CONTROLLO	1			CORR. UFFICI	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/38	CONTROLLO	1			CORR. UFFICI	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	1/39	CONTROLLO	1			SCALE PT/P1	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/40	CONTROLLO	1			SCALE PT/P1	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/41	CONTROLLO	1			SPOGL.ITP CUC.	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/42	CONTROLLO	1			LAB. CHIMICA 2	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/43	CONTROLLO	1			LAB. CHIMICA 1	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/44	CONTROLLO	1			LAB. CHIMICA 1	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/45	CONTROLLO	1			LAB. CHIMICA 1	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/46	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/47	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/48	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	INFISSO DANNEGGIATO
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/49	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	INFISSO DANNEGGIATO
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/50	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/51	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/52	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/53	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/54	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/55	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/56	CONTROLLO	1			SEGRETERIA	KO	NON MARCATO CE
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/57	CONTROLLO	1		5-2019	INFERMERIA COVID	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/58	CONTROLLO	1		5-2020	CORTILE	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/59	CONTROLLO	1		5-2020	CORTILE	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/60	CONTROLLO	1		5-2022	UFFICIO CPA	KO	LOCALE CHIUSO NON CONTROLLATO
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/61	CONTROLLO	1		5-2022	AULA INSEGNANTI CPA	KO	LOCALE CHIUSO NON CONTROLLATO
PORTA REI 2 ANTE	0/1	CONTROLLO	1	436671		INGRESSO	KO	PORTA IN MURATURA SU CARTONGESSO
PORTA REI 2 ANTE	0/2	CONTROLLO	1	030265		AULA 3	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/3	CONTROLLO	1	436672		ARCHIVIO	OK	

Tecnico: **D BARTOLUCCI LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 ANCONA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
PORTA REI 2 ANTE	0/4	CONTROLLO	1			CORR.SEGR.	KO	MODIFICARE POSIZIONE DEL MAGNETE E DEL PIASTRINO ANTA PRIMARIA,TOCCA A TERRA NON CHIUDE
PORTA REI 2 ANTE	0/5	CONTROLLO	1	436664		CORR.RECEP.	KO	PORTA IN MURATURA SU CARTONGESSO
PORTA REI 2 ANTE	0/6	CONTROLLO	1	436668		CORR. SCALE	OK	
PORTA REI 1 ANTA	0/7	CONTROLLO	1			LOCALE ASCENS.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/8	CONTROLLO	1	436665		CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	0/9	CONTROLLO	1	966551		LOCALE Q.E.	OK	
PORTA REI 1 ANTA	0/10	CONTROLLO	1			LOC.ASCENS.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/11	CONTROLLO	1	346667		LAB. CHIMICA 2	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/12	CONTROLLO	1	436666		LAB. CHIMICA 1	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/13	CONTROLLO	1	436676		CORR. SCALE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/14	CONTROLLO	1	436669		CORR. SCALE	KO	MANIGLIONE E ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	0/15	CONTROLLO	1			RIPOSTIGLIO	OK	
PORTONE SCORR. REI	0/16	CONTROLLO	1			CORR.PANIFIC.	OK	APERTA CON FERMO,SOSTITUIRE MAGNETE E RIPOSIZIONARE
PORTONE SCORR. REI	0/17	CONTROLLO	1			CORR.PANIFIC.	OK	
PORTA REI 1 ANTA	0/18	CONTROLLO	1			CUCINA PROG. 92	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/19	CONTROLLO	1			PANIFICAZIONE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/20	CONTROLLO	1			CORR.PANIFIC.	KO	SOSTITUIRE MANIGLIONI
PORTA REI 2 ANTE	0/21	CONTROLLO	1	399123		CORR. CUCINE	KO	PORTA PER MURATURA INSTALLATA CON VITI
PORTA REI 2 ANTE	0/22	CONTROLLO	1	824179		INGR.CUCINA	KO	SOSTITUIRE ANTA SECONDARIA,RIPOSIZIONARE MAGNETE CON BASAMENTO
PORTA REI 2 ANTE	0/23	CONTROLLO	1			CORR.CUCINA	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	0/25	CONTROLLO	1			UFFICIO CUCINA	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/26	CONTROLLO	1	436661		MAG.CUCINA GR.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/27	CONTROLLO	1	812952		CUCINA GRANDE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/28	CONTROLLO	1	436662		CORR. CUCINA	KO	TOCCA A TERRA CAUSA PAVIMENTAZIONE ,CERNIERE DANNEGGIATE,IMPOSSIBILE REGOLARE ALTEZZA
PORTA REI 1 ANTA	0/29	CONTROLLO	1	399124		LAB. PASTICCERIA	KO	PORTA PER MURATURA FISSATA CON VITI,TOCCA A TERRA E NON CHIUDE,MANIGLIONE,MANIGLIA E SERRATURA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	0/30	CONTROLLO	1			AULA CUCINA	OK	
PORTONE SCORR. REI	0/31	CONTROLLO	1			CUCINA PICCOLA	OK	SOSTITUIRE PISTONE FINE CORSA
PORTONE SCORR. REI	0/32	CONTROLLO	1			CUCINA PICCOLA	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/33	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE E RIPOSIZIONARE MAGNETE
PORTA REI 1 ANTA	1/34	CONTROLLO	1	976200		LOCALE COPIE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/35	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	SELETTORE A SLITTA E PORTA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	1/36	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	SELETTORE A SLITTA E PORTA DA SOSTITUIRE

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 ANCONA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del 8-2024

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
PORTA REI 1 ANTA	1/37	CONTROLLO	1	966561		BIBLIOTECA	OK	SOSTITUIRE SPINOTTO E SERRATURA NON ANTIPANICO
PORTA REI 2 ANTE	1/38	CONTROLLO	1	673328		CORR.UFFICI	OK	MAGNETE A BASAMENTO ROTTO
PORTA REI 2 ANTE	1/39	CONTROLLO	1			CORR.UFFICI	KO	ANTA PRIMARIA TOCCA A TERRA CAUSA PAVIMENTAZIONE,ANTA SECONDARIA BLOCCATA
PORTA REI 1 ANTA	1/40	CONTROLLO	1	621673		CORR.UFFICI	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/41	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE,PORTA PER MURATURA FISSATA CON VITI
PORTA REI 2 ANTE	1/42	CONTROLLO	1	428036		CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	1/43	CONTROLLO	1	436673		CORRIDOIO	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/44	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	1/45	CONTROLLO	1			LOCALE Q.E.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/46	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	1/47	CONTROLLO	1	812955		CORRIDOIO	OK	ASTA INFERIORE TOCCA A TERRA
PORTA REI 2 ANTE	2/48	CONTROLLO	1	428037		SCALE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	2/49	CONTROLLO	1			SCALE	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	2/50	CONTROLLO	1			LOCALE Q.E.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	2/51	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	2/52	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	OK	SOSTITUIRE SERRATURA ANTIPANICO
PORTA REI 2 ANTE	3/53	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	3/54	CONTROLLO	1	428042		CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	3/55	CONTROLLO	1			COR.LOC.Q.E.	OK	SOSTITUIRE SPINOTTO,2 MT GUARNIZIONE MANCANTE 34MM
PORTA REI 2 ANTE	3/56	CONTROLLO	1	428040		CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	3/57	CONTROLLO	1	853765		CORRIDOIO	KO	SELETTORE A SLITTA E ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	4/58	CONTROLLO	1	428045		CORRIDOIO	KO	ANTA PRIMARIA TOCCA A TERRA CAUSA PAVIMENTAZIONE,ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	4/59	CONTROLLO	1			COR.LOC.Q.E.	OK	SOSTITUIRE SPINOTTO
PORTA REI 2 ANTE	4/60	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	4/61	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTONE SCORR. REI	1/62	CONTROLLO	1			LOCALE COPIE	OK	
PORTONE SCORR. REI	1/63	CONTROLLO	1			LOCALE COPIE	OK	

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024

N° Intervento **D -0626 \ 2024** del **8-2024**

Cliente: **PROVINCIA DI ANCONA** Tel.: **0715894272**
000759 **STRADA DI PASSO VARANO,19/A** C.F.: **00369930425**
60131 ANCONA AN P.Iva: **02651470425**

Sede **ISTITUTO PANZINI**
intervento **VIA CAPANNA 62/A** **60131 ANCONA**

Presidi : **ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE** **0000109875**

NOTE PER AMMINISTRAZIONE:

NOTE RISERVATE AL CLIENTE:

ANCONA

08/08/2024



Luogo

Data

Firma Manutentore

Timbro e Firma Cliente



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)

Tel. e Fax **0731.202623**

C.F. / P.IVA **02207220423**

www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454

Togni C. 339.4123170



Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 8 di 8